

CAMPAÑA DE SEGURIDAD

REVISIÓN RAMAL ELÉCTRICO DEL MODULADOR ABS PARA LAS MOTOCICLETAS KTM 1190 SUPER ADVENTURE ABS, 1190 SUPER ADVENTURE R ABS, 1290 SUPER ADVENTURE, 1290 SUPER ADVENTURE ABS AÑO MODELO 2013, 2014, 2015 y 2016 .

Para Auteco la seguridad, la confianza y el respaldo a nuestros clientes son nuestra prioridad. Por eso, como importador, distribuidor y ensamblador exclusivo de motocicletas KTM en Colombia, en cooperación con KTM-Sportmotorcycle, hemos puesto en marcha una campaña de seguridad con el objetivo de revisar el ramal eléctrico del modulador ABS en las motocicletas **marca KTM referencia 1190 ADVENTURE, 1190 ADVENTURE R, y 1290 SUPER ADVENTURE AÑOS MODELO 2014, 2015, 2016.**

Según lo informado por KTM-Sportmotorcycle, la situación detectada consiste en la falta de contacto entre el ramal de cables y el modulador de ABS que podría provocar una falla en el sistema de frenos. Por lo anterior es necesario realizar la revisión del ramal del modulador ABS.

Los vehículos que aplican para dicha campaña los pueden identificar de la siguiente forma:

NOMBRE COMERCIAL	MODELO	REFERENCIA
1190 ADVENTURE	2013	6
	2014	18
	2015	9
	2016	5
1190 ADVENTURE R	2013	9
	2014	5
	2015	3
	2016	11
1290 SUPER ADVENTURE	2015	3
	2016	1
1290 SUPER ADVENTURE	2016	4

TOTAL

74

Para la tranquilidad de nuestros clientes, Auteco está realizando las acciones necesarias para contactar a los usuarios de las motocicletas vinculadas en esta campaña de seguridad para coordinar todo lo necesario para la revisión. Adicionalmente, tenemos disponible nuestra línea de atención 018000 52 00 90 (sin costo) y el correo servicioalcliente@auteco.com.co para realizar la validación de los casos.

Nuestro horario de atención es de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 6:00 p.m. y los sábados de 8:00 a.m. a 1:00 p.m.